


1.


M1949_01

rauch













2.












3.





M1949


4.




M1949

5.


1




2



11




12




55x16x6

18




8x30

31




32




45



144



162



205



3,5x15

211




M4x12

201



4x15

233



7x50


279



271




296




4,5x50

554




580



5/M4x15

656




779




6,3x12

807




857



72x15x2


875




M1949

6.

876



926




M5x16

927




M5


928



929




936




6,3x12,5

938




3,5x20

943




Fs2

Fs1





Ks




Gr


Pr








M1949


1
Bo1
11
So1
So2
So2
Bo1
So2
So1
Bo1
So1
Bo1
So1
So2
Bo1
20
Min



3
233
Se1
Bo1
233


2
18
18
10mm
Bo2
18
18
Bo1
18



4
1
779
807
1
Se1
779
Rw1
807
Bo1


5
1
779
1
Ms
779
Rw1
Bo1


6 1 779




8 233




9 233 1 779




7




10 (296)




11 (554) (656)




12 (656) (926) (927)




13 (32) (31) (938) (580) (211)




14 201





16 205 279




15 2









17 205





18 857 205





19 857 205






20
205
Tu1
A
205
205



21
205
Pr
205
Pr
Pr
1mm
A
205
A
22
936
875
936
875
936



23
928
929
936
A
928
936
929
936
A
A
Tu1


25
Tu1
1.
928
929
Hettich
2.
Tu1



24
928
929
928
929
Tu1


26
876
1.
2.
3.
876
2x CLICK



27
857
205
Tu2
A
2x
205
B
205
857
1x
205
A
205
205


28
205
Gr
205
Gr
Pr
1mm
A
205
Tu2
A
29
936
875
A
936
875
936


30


943
936
943
936
A
A
A
Tu2
Hettich


31


Tu2
Tu2
Tu2


32



Tu2
Tu2
Tu2

33



162
Tu2
162
Tu2
1x
CLICK
162
Tu2

34












35 271




36 12




37 45



38 144





M1949