



Lyon


Lyon


typ 2000x1400 - weiß ☐

R




L











festziehen/tighten/затенетер/ serrer/stringere utáhnout/vasttrekken/ zategnuti/strangere/zwiazac/ szorosan meghúzni/pevne dotiahnuť/ trdno pritegniti/затянуть/dra at/



eindrücken/press in/ enfoncer/ ribattere/zatlačit/вкарайте/ benyomni/stlaciť/vtisniti/tryck in/ introducere prin apasare/вдавить/



ausmessen/measure/mesures/ misurare/opmeten/zmerať/miara/ kimérni/izmeriti/masurare/измерить/ změřit/измерете/mät upp/



drücken/press/presser/stisknout/ hatnchete/vtisniti/nasinac/drukken/ pritisnuti/nacisnac/pritisniti/нажать/ (meg)nyomni/apasare/tryck fast/




einschlagen/hammer in/beverni/sla in frapper au marteler/infossare/zabiť/ zarazit/забийте (с чук)/zabiti/ introducere prin bataie/забить/





drehen-wenden/prosze odwrócic/ keren-omdraaien/girare-ruotare/ okrenuti-ubrnuti/retourner-renverser/ turn over-turn around/otocte-obrate/ обърнете-завъртет/obrnite list/ intoarceti/rotiti/vrid runt - vänd/












Kein Scheuermittel zur Reinigung verwenden !

Při čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky !


Ne čistite sredstvima za ribanje !

R


(10) (11) ➡ R




A1 15 x5	A4 12 x20	A8 35x15 x12	B2 6x44 x25	B4 6x21 x4	B6 M8x75 x12	C1 8x30 x14
C2 6x30 x8	C6 10x40 x17	E1 x10	E3 x2	F5 700 x2	G1 3x16 x12	J3 M6x25 x2
K4 4x13 x12	K6 5x13 x16	N1 6,8x40 x12	N12 4x18 x20	Q3 x4	R4 M8 x1	S1 x8
W2 x1	X10 x2	X11 x2	Y4 M8 x12	Y5 M6 x2	Y6 x1	





1.




2x













2.
R









1





2




3.
R









1



2





4.



E1
x2

6
E1
E1

5.
R



A1
15
x5
A4
12
x4
C1
8x30
x2
C6
10x40
x5





A1
C6
A1
C6
A1
8
A4
A4
C1
C6
A1
A1
9
A4
A4
448,5 mm
C1
C6
C6


6.
R

B2	C6	N12	X10	X11
6x44	10x40	4x18		
x6	x6	x6	x1	x1




7.
R







8.


J3	Y5
 M6x25	 M6
x1	x1










9.
R










1





2




10.


A4	B2	C1	E1
			
x4	x2	x4	x2










11.









12.










13.
R


B2	C6	N12	X10	X11
6x44	10x40	4x18		
x2	x6	x6	x1	x1





14.

J3	Y5
 M6x25	 M6
x1	x1












15.

B2	B6	E3
6x44	M8x75	
x2	x8	x2











16.

A8	C1	Y4	Y6
35x15	8x30	M8	
x8	x4	x8	x1













17.
R


B2	B4	B6	E1
 6x44	 6x21	 M8x75	
x1	x4	x4	x4




18.
R









1




2




19.




20.




21.







22.





23.

A8	R4	Y4
35x15	M8	M8
x4	x1	x4












24.



K4
4x13
x6




2x



K4
10.2
11.2
K4
K4
F5.2
1 mm

25.


K4
4x13
x6




2x


K4
K4
10.3
11.3
K4
F5.2
1 mm


26.

A4	B2	C1	C2
12	6x44	8x30	6x30
x12	x4	x4	x8





27.


N1
6,8x40
x6




28.




2x
10.4
11.4
11.2
10.2
10.6
11.6





29.


N1
6,8x40
x6


N1
N1
N1
2x
10.3
11.3
11.4
10.4
11.6
10.6
10.2
11.2


30.



2x
11.2
10.2
11.3
10.3
10.5
11.5




31.



B2
6x44
x8


B2
B2
B2
B2
10.1
B2
B2
B2
11.1
B2







32.




2x



11.2
10.2
11.3
10.3
10.1
11.1




33.


S1
x8


2x



S1
S1
11.1
10.1
S1
10.2
11.2
S1
S1
10.3
11.3




34.


G1	N12	Q3
3x16	4x18	
x12	x8	x4










35.
R






36.
R







!




L


⑩ ⑪ ➡ L










2.
L









1





2




3.
L












1





2




5.
L

A1	A4	C1	C6
			
x5	x4	x2	x5










6.
L


B2	C6	N12	X10	X11
6x44	10x40	4x18		
x6	x6	x6	x1	x1




7.
L










9.
L








1




2




13.
L

B2	C6	N12	X10	X11
6x44	10x40	4x18		
x2	x6	x6	x1	x1





17.
L


B2	B4	B6	E1
6x44	6x21	M8x75	
x1	x4	x4	x4




18.
L









1





2




35.
L








36.
L





!

