







F/36/60/1AF

2db
363x330x16mm1db
568x306x16mm
31db
568x306x16mm
21db
357x597x18mm
41db
360x580x3mm


Nepravilno vzmetenje lahko povzroči, da se zgornja omara odtrga. Če niste prepričani glede vrste moznika, se posvetujte s svojim prodajalcem. Na vse načine uporabite moznike, da prenesete nosilnost vzmetenja.

Nepravilna ovjes može dovesti do otkidanja gornjeg ormarića. Ako niste sigurni u vrstu tiple, obratite se svom dobavljaču. Upotrijebite tiple na svaki način da poduprete ovjes.


Suspensia necorespunzătoare poate cauza prăbuşirea dulapului superior se rupe. Dacă nu sunteţi sigur cu privire la tipul de diblă, este consultaţi dealerul. Utilizaţi în toate modulele dibluri pentru a transfera capacitatea de încărcare a suspensiei.

AK 103
2 XPL 16
2 XHK 01
2 XFT 13
1 XFR 12
1 XKO 01 8*30
12 XKN 03 7*50
8 XPL 12
8 XKL 01 4 mm
1 XPN 01
2 XPD 01
2 XUC 11 (128 mm)
1 XDR 27 3,5*16
12 XDR 25 4*25
2 XKV 01 1,5*20
30 XUC 06
2 XDR 42 4*30
4 X


1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.



8.



9.

