





EASY

-16_P2



LC S.p.A
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia
<http://www.lcmobili.com>

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

SI – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
resultantes de uma montagem incorrecta.

Nl – lees u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

Sk – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

Ro – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!

Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.







Tr – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

EASY




SERVICEKARTE




13FIP


16TO




13SPO x 3




16FS




16FD



16SCH



16FO



13FC x 3




13CA x 3




1600PIA	1600x380x38 mm	1	1/2
16FAS	1284x250x16 mm	1	1/2
13SPO	350x558x350 mm	3	1/2
13FC	545x351x3 mm	3	1/2
1380FI	697x679x22 mm	1	2/2
13FIP	406x100x22 mm	1	2/2
16SCH	591x543x3 mm	1	2/2
16TO	609x407x38 mm	1	2/2
16FO	609x390x16 mm	1	2/2
16FS	528x390x16 mm	1	2/2
16FD	528x390x16 mm	1	2/2
13CA	604x176x16 mm	3	2/2

MAN




x 3

V312 x 6




Ø3x12 mm

G350




x 3

B



x17


C



Ø15


x11

D



x11


E



Ø7x60


x7

F



x14


C1



Ø12 mm


x6

D1



x6

V418 x 15




Ø4x18 mm

G



x6


M11



Ø6x11 mm


x12

CH



x3

V3530 x 3



Ø3.5x30 mm

T9 x4



Ø9 mm


T20 x14




Ø20 mm

P7

x5




V4530 x 4







Ø4.5x30 mm

P x 4

Ø60 mm



1



M11




x12

Ø6x11 mm






G350 x 3


16FD

16FS





3







4






16FS






16FD




16FO





5




16SCH





16SCH




16SCH






16TO




6






x 4



7



F x 8










8







MAN
x3

V312
Ø3x12 x6

D1
x6










9




C1
Ø12
x6

10






Option **"a"**



pag. 15




Option **"b"**









pag. 26

Option "a"




1a



1600PIA
1600x380







2a







1380FI
697x679






1380FI




3a




4a



5a





x2





Ø15
x2

16FAS
1284x250




6a


16FAS



16FAS




V418







x3


Ø4x18





7a



8a










13FIP
406x100



9a






13FIP







10a

E **x3**






V3530




x3

Ø3.5x30 mm


11a



V3530 x 3




V3530 x 3




12a

T9 x4







Ø9 mm


T20 x14









Ø20 mm




16CA
x 3










$\pm 7 \text{ mm}$








Option "*b*"






1600PIA
1600x380



1600PIA


1b

CH




x3

B







x3

D



x2

1380FI
697x679





CH

CH


CH

300 mm
300 mm





2b




3b







C
Ø15 x2



4b







5b




6b

16FAS




V418




x3

Ø4x18


7b



8b





x3




Ø15

x2

13FIP
406x100




9b





13FIP


180°









13FIP



C










V3530



11b



Ø3.5x30 mm
x3

V3530 x 3






T9 x4 T20 x14





Ø9 mm










Ø20 mm

12b



16CA
x 3





$\pm 7 \text{ mm}$

