

DE

- Licht ausschalten
- |

Licht einschalten
- 100 % Helligkeit
- Kaltes Licht (6000 K)
- 10 % Helligkeit
- Warmes Licht (2700 K)
- Farbtemperatur anpassen (2700 K, 4200 K, 6000 K)
- Nachtlicht (2700 K und 10 % Helligkeit)

CZ

- zhasnout světlo
- |

rozsvítit světlo
- 100 % jasu
- studené světlo (6000 K)
- 10 % jasu
- teplé světlo (2700 K)
- nastavit teplotu barev (2700 K, 4200 K, 6000 K)
- noční světlo (2700 K a 10 % jasu)

HU

- Fény kikapcsolása
- |

Fény bekapcsolása
- 100%-os fényerő
- Hideg fény (6000 K)
- 10%-os fényerő
- Meleg fény (2700 K)
- Színhőmérséklet módosítása (2700 K, 4200 K, 6000 K)
- Éjszakai fény (2700 K és 10%-os fényerő)

SK


- vypnutie svetla
- |

zapnutie svetla
- 100 % jas
- studené svetlo (6000 K)
- 10 % jas
- teplé svetlo (2700 K)
- nastavenie farebnej teploty (2700 K, 4200 K, 6000 K)
- nočné svetlo (2700 K a 10 % jas)

SI

- Izklop luči
- |

Vklop luči
- 100 % svetlost
- Hladna svetloba (6000 K)
- 10 % svetlost
- Topla svetloba (2700 K)
- Nastavitev barvne temperature (2700 K, 4200 K, 6000 K)
- Nočna lučka (2700 K in 10 % svetlosti)



HR

-  Isključivanje svjetla
-  Uključivanje svjetla
-  100 % svjetline
-  Hladno svjetlo (6000 K)
-  10 % svjetline
-  Toplo svjetlo (2700 K)
-  Podesite temperaturu boje (2700 K, 4200 K, 6000 K)
-  Noćno svjetlo (2700 K i 10 % svjetline)

RO

-  Stinge lumina
-  Aprinde lumina
-  100 % luminozitate
-  Lumină rece (6000 K)
-  10 % luminozitate
-  Lumină caldă (2700 K)
-  Schimbă temperatura culorii (2700 K, 4200 K, 6000 K)
-  Lumină de veghe (2700 K și 10 % luminozitate)

PL

-  Wyłączyć światło
-  Włączyć światło
-  100% jasności
-  Światło zimne (6000K)
-  10% jasności
-  Światło ciepłe (2700K)
-  Dostosować temperaturę barwową (2700K, 4200K, 6000K)
-  Światło nocne (2700K i 10% jasności)

RS

-  Isključivanje svetla
-  Uključivanje svetla
-  100% jačine svetlosti
-  Hladno svetlo (6000 K)
-  10% jačine svetlosti
-  Toplo svetlo (2700 K)
-  Prilagođavanje temperature boje (2700 K, 4200 K, 6000 K)
-  Noćno svetlo (2700 K i 10% jačine svetlosti)

FR

-  Eteindre la lumière
-  Allumer la lumière
-  Luminosité de 100 %
-  Lumière froide (6000 K)
-  Luminosité de 10 %
-  Lumière chaude (2700 K)
-  Régler la température de couleur (2700 K, 4200 K, 6000 K)
-  Eclairage de nuit (2700 K et luminosité de 10 %)

SE

-  Släck ljuset
-  Slå på ljuset
-  100 % ljusstyrka
-  Kallt ljus (6000 K)
-  10 % ljusstyrka
-  Varmt ljus (2700 K)
-  Justera färgtemperaturen (2700 K, 4200 K, 6000 K)
-  Nattpampa (2700 K och 10 % ljusstyrka)