




3984


versionsnummer:

11.2023






Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.

















| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A Ø 8x30 3 | B M6x40 2 | C M6x90 2 | D Ø 6,4x50 4 | E Ø 5x13 4 | F Ø 3,5x16 8 | G 2 | H 4 | I 2 |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|



I





| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| <p>B</p>  <p>M6x40 2</p> | <p>C</p>  <p>M6x90 1</p> | <p>F</p>  <p>Ø 3,5x16 8</p> | <p>H</p>  <p>4</p> | <p>I</p>  <p>2</p> |
|--|---|---|--|--|

II