











Egy szakszerűtlen felfüggesztés a felsőszekrény leszakadásához vezethet. Amenyiben bizonytalan a dübel típusával kapcsolatban, kérdezzen utána a szakkereskedésbe. Használjon minden képpen dübelt, a felfüggesztés teherbírásának érdekében!

F/80/2A



2db
724x330x16mm



AK 103
2 X



PL 16
2 X



HK 01
2 X



FT 13
2 X



PN 02
2 X



FR 12
2 X



KO 01 8*30
18 X



KN 03 7*50
12 X



PL 12
12 X



KL 01 4 mm
1 X



PN 01
2 X



PD 01
2 X



UC 11 (128 mm)
2 X



DR 27 3,5*16
16 X



DR 25 4*25
2 X



KV 01 1,5*20
30 X




UC 06
2 X




DR 42 4*30
4 X




1.




2.




4.




5.





6.




7.





9.



10.

