




fúró Ø5



20min

Egy szakszerűtlen felfüggesztés a felsőszekrény leszakadásához vezethet. Amennyiben bizonytalan a dübel típusával kapcsolatban, kérdezzen utána a szakkereskedésbe. Használjon minden képpen dübelt, a felfüggesztés teherbírásának érdekében!



	60	DB
1-2	360X330	2X
3-4	567X306	2X
5	357X594	1X
6	358X580	1X

HK 01
2 X



FT 13
1 X



FR 12
1 X



KO 01 8*30
8x



KN 03 7*50
8 X



PL 12
8 X



KL 01 4 mm
1 X



PN 01
2 X



PD 01
2 X



DR 42 4*30
4 X



DR 27 3,5*16
12 X



DR 25 4*25
2 X



KV 01 1,5*20
30 X




PL 16
2 X




AK 103
2 X




1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.



8.



9.

